к.5(2)

к.5а

к.5а(вход)

к.6

к.7

к.3(1)

к.3(2)

K.1

к.2

Вход

Вход (баннер)

Здание

АКТ
осмотра нежилых помещений города Москвы
№ _____

г.Москва, «11» 12 2018 года _____ час. _____ мин.

В соответствии с Поручением Департамента города Москвы по конкурентной политике на проведение осмотра нежилых помещений города Москвы от _____ 20__ года сотрудником ГБУ «СЦ 44» советник Лисово С.В.

В присутствии _____

(должность, Ф.И.О) (тел. _____)

произведен осмотр нежилых помещений города Москвы по адресу: Ставропольский пр-д, д. 13

_____, общей площадью 177,3 кв.м

В ходе осмотра установлено:

I. · Помещения свободны ☑

· Помещения занимает _____

II. Описание помещений

Параметры	Характеристика/ Показатель
Основные характеристики	Округ, район: ЮЗАО, р-н Люблино Здание: жилое ☑ нежилое ☐ Этажность здания 22 Расположение помещений (этаж): 1-й этаж Наличие отдельного входа: имеется ☑ отсутствует ☐ _____ Наличие/отсутствие окон: имеется ☑ отсутствует ☐ _____ Состояние помещения необходимость ремонта: текущий ремонт ☐ капитальный ремонт ☐ не требует ремонта ☑ наличие/отсутствие мусора: помещение захламлено ☐ присутствуют посторонние предметы ☐ мусор отсутствует ☑
Транспортная доступность	Удаленность от метро (ближайшая станция мин. пешком/транспортом) м. Люблино – 3,2 км. Линия домов внутри квартала Ближайшее шоссе (название, расстояние) Люблинская ул (Весенинское ш) – 5,5 км.

III. Дополнительная информация Состояние помещения – хорошее. Отделка свежая. Без грязи, повреждений. Коммуникации все присутствуют.

11.12.18 (дата)

(подпись) / Лисово С.В. / (расшифровка подписи)


IX
3.39
3.39
3.38
3.39
1
2
3.16
3.39
3.42
13
19.7
14
19.7
5.82
5.81
15
18.6
16
18.6
5.82
12
18.4
5.81
4.15
3
14.1
4
19.6
5.83
5.82
1.30
11
4.4
3.40
1.61
10
5.5
3.42
7.03
9
11.3
3.40
8
9.5
4.51
I
7
6
5
10.2
3.02
3.38